

ЩИТОВОЙ ТРЕХФАЗНЫЙ МУЛЬТИМЕТР OMIX P99-M(AVF)-3-0.5

Руководство по эксплуатации v. 2018-08-14 КОР-TMS-KMK-KLM-DVB-VAK



Omix P99-M(AVF)-3-0.5 – трехфазный мультиметр, использующийся для измерения электрических параметров трехфазной сети переменного тока: силы тока, напряжения и частоты.

ОСОБЕННОСТИ

- Возможность подключения через трансформаторы тока и напряжения.
- Класс точности 0,5.
- Может выдерживать длительные перегрузки до 6 А и 600 В.
- Max/min, среднее.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

1. Индикаторы измерения силы тока в килоамперах.
2. Индикатор силы тока на первой фазе.
3. Индикатор силы тока на второй фазе.
4. Индикатор силы тока на третьей фазе.
5. Индикатор напряжения (фазное/линейное).
6. Индикатор частоты.
7. **M** – индикатор включенного режима вычисления средней величины.
8. **L** – индикатор отслеживания минимальной величины.
9. **H** – индикатор отслеживания максимальной величины.
10. Set – кнопка переключения между режимами отслеживания различных величин (**M**, **L**, **H**).
11. Кнопка ▼ – вниз (используется в режиме программирования).
12. Кнопка ▲ – вверх (используется в режиме программирования).
13. Кнопка ◀ – переключение величин напряжения (фазное напряжение по трем фазам, линейное по парам фаз).





Рис. 1 – Управляющие элементы

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подключением прибора удостоверьтесь, что измеряемая цепь обесточена.
- Не роняйте прибор и не подвергайте его ударам.
- В помещении, где установлен прибор, окружающий воздух не должен содержать токопроводящую пыль и взрывоопасные газы.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

- Вырежьте в щите прямоугольное отверстие 91×91 мм.
- Установите прибор в отверстие.
- Закрепите прибор в щите с помощью двух креплений (входят в комплектацию прибора) таким образом, чтобы щит оказался между передней панелью и креплением (рис. 2).



Примечание. Возможен вариант исполнения корпуса Рис. 2 – Установка прибора прибора с креплениями, расположеннымными сверху и снизу, а не справа и слева.




Рис. 3 – Размеры прибора

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Подключите прибор к сети в соответствии с клеммами подключения (рис. 4).

Для подключения напрямую или для подключения трансформаторов тока и/или напряжения воспользуйтесь соответствующей схемой (рис. 5–8).




Рис. 4 – Клеммы подключения




Рис. 5 – Подключение напряжения напрямую до 500 В




Рис. 6 – Подключение трансформатора напряжения х/500 В




Рис. 7 – Подключение тока напрямую до 5 А




Рис. 8 – Подключение трансформатора тока х/5 А

ПОРЯДОК РАБОТЫ

После включения питания прибора на индикаторах прибора появятся значения силы тока на каждой из трех фаз, напряжения на первой фазе и частоты тока.

Нажатие на кнопку меняет отображаемый параметр на индикаторе напряжения. Порядок переключения следующий: фазные напряжения **L1**, **L2**, **L3**, линейные напряжения **L1L2**, **L2L3**, **L1L3**. В процессе переключения будут загораться соответствующие индикаторы.

При нажатии на кнопку Set прибор войдет в режим отображения условных величин. Для переключения между типами условных величин нажимайте кнопку Set. В зависимости от типа величин будет загораться соответствующий индикатор прибора:

H – максимальные величины напряжения и силы тока.

L – минимальные величины напряжения и силы тока.

M – средние величины силы тока за текущий цикл измерений (длительность цикла задается в режиме программирования, по умолчанию – 15 с). Если в следующем цикле средняя величина будет больше, чем в текущем, она обновится.

РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте кнопку  **Set** в течение 2 секунд.

При входе в режим программирования прибор запросит ввод кода. По умолчанию код для входа: «0».

Выбор категории и опции, а также редактирование и сохранение изменений опции осуществляется нажатием на кнопку  **Set**, переключение между категориями и опциями осуществляется кнопками  и .

Выход из текущей категории или из режима программирования осуществляется нажатием на кнопку  (*если нажать во время редактирования, изменения не сохраняются*).

Для редактирования величин используются кнопки:  и  – для изменения параметров;  – для позиционирования курсора.

ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Пункт настройки	Описание		
	Опция	Параметр	Знач. по умолч.
	Ввод пароля для входа в режим программирования		
		0...9999	0
	Установка коэффициента фильтрации		
		0...150	10
	Длительность цикла вычисления условной величины (максимальная, минимальная, средняя) в секундах		
		15...60	15
	Начинать отображение максимальной и минимальной величины нажатием на кнопку  Set		
			–
	Очищать значение условной величины повторным нажатием на кнопку  Set		
			–
	Редактирование пароля для входа в режим программирования		
		0...9999	0
	Коэффициент трансформации по каналам напряжения		
		1...9999	1
	Коэффициент трансформации по каналам тока		
		1...9999	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение		
	силы тока	напряжения	частоты
Диапазон измерения	0...5 А (напрямую) 0...50 кА (через трансформатор тока)	0...300 В (фазное напряжение) 0...500 В (линейное напряжение) 0...5 МВ (через трансформатор напряжения)	45...65 Гц
Дискретность измерения	0,001	0,1	0,01
Импеданс	> 500 кОм	< 20 кОм	—
Точность измерения	$\pm(0,5\% + 1 \text{ е. м. р.})$		
Потребляемая мощность	< 5 ВА		
Скорость измерения	3 изм./с		
Питание прибора	~220 В, 50...60 Гц		
Условия эксплуатации	−10...+50°C, ≤ 85%RH		
Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	96×96×86		
Размеры врезного отверстия (В×Ш), мм	91×91		
Вес, г	376		

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.
3. Крепление	2 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. После окончания срока действия гарантии за все работы по ремонту и техобслуживанию с пользователем взимается плата. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ OMIX ©

- Выход: 4...20 мА, 0...5 В или 0...10 В
- Класс 1
- Монтаж на DIN-рейку, настенный



D1-A-1 • Токовый преобразователь

- =0...5 А, =0...1 А, =0...75 мА, ~0...5 А, ~0...1 А

D1-V-1 • Преобразователь напряжения

- =0...500 В, =0...100 В, =0...10 В, ~0...500 В, ~0...380 В, ~0...250 В, ~0...200 В, ~0...100 В

АМПЕРМЕТРЫ НА DIN-РЕЙКУ OMIX ©

D2-A-1



- Класс 0,5

- Переключаемый предел измерений
~0...5 А/1 кА

D3-A-1



- Переключаемый предел измерений
~0...5 А/9 кА

2S

3S

ВОЛЬТМЕТРЫ НА DIN-РЕЙКУ OMIX ©

D2-V-1



2S

D3-V-1



3S